

QUESTIONAMENTO: Conforme observado na imagem abaixo, temos os itens em branco e logo depois temos o mesmo item com as mesmas especificações acrescentados da letra A na identificação, seguido da mesma quantidade de peças. Os dois devem ser cotados ou apenas um?

19.02.19	Equalizador supressor de microfonia, tipo Feedback Destroy Ref.: FBQ2496	2,00	pç
19.02.19 A	Equalizador supressor de microfonia, tipo Feedback Destroy Ref.: FBQ2496	2,00	pç
19.02.20	Gravador de DVD/HDMI para 1 disco, compatível com os demais equipamentos a serem instalados. Ref.: DVD LG RH397H	2,00	pç
19.02.20 A	Gravador de DVD/HDMI para 1 disco, compatível com os demais equipamentos a serem instalados. Ref.: DVD LG RH397H	2,00	pç
19.02.21	Rack para montagem dos equipamentos (mesa, equalizador, amplificador, etc). com altura mínima de 20 U	2,00	pç
19.02.21 A	Rack para montagem dos equipamentos (mesa, equalizador, amplificador, etc). com altura mínima de 20 U	2,00	pç

ESCLARECIMENTO: Neste caso onde os itens estão duplicados deve-se cotar apenas os acompanhados da letra A. Ou seja, apenas 2 peças de cada item.

QUESTIONAMENTO: A outra dúvida é referente ao quantitativo, como por exemplo o item abaixo que pede 0,45 peças. Isso se repete em vários outros quantitativos. O que considero?

<b>17.01.5 INFRAESTRUTURA</b>			
17.01.5.19	Saída para eletroduto em eletrocalha ou perfilado, diâmetro 3/4", galvanizado à fogo.	0,01	pç
17.01.5.70	Quadro de Distribuição Trifásico, metálico, fabricado em chapa de aço galvanizado de 1,5mm, de aço tratada e pintura eletrostática em epoxi-poliéster, de sobrepor, com Bloco de Distribuição trifásico, padrão "TTA", com barras de	0,45	pç
17.01.5.71	Quadro de Distribuição Trifásico, metálico, fabricado em chapa de aço galvanizado de 1,5mm, de aço tratada e pintura eletrostática em epoxi-poliéster, de sobrepor, com Bloco de Distribuição trifásico, padrão "TTA", com barras de	0,20	pç
17.01.5.72	Quadro de Distribuição Trifásico, metálico, fabricado em chapa metálica revestida com epóxi branco (cor RASL 90101, de embutir, com Bloco de Distribuição trifásico, padrão "TTA", com barras de Terra e Neutro, com trilho	0,20	pç

ESCLARECIMENTO: Para o caso dos quadros de distribuição a cotação é para realização de alguns reparos. Será necessário desmontar e remontar cada um dos quadros envolvidos para ajustes e organização da fiação, uma vez que a obra foi paralisada ainda com algumas instalações provisórias. Em outros casos, a cotação ocorre desta forma também para a realização de reparos ou fornecimento parcial do item, de forma proporcional ao valor unitário.